

รายละเอียดผลการประเมินจุดบริการน้ำดื่ม ฝั่งประถมศึกษา
จุดประเมิน เครื่องที่ ๑ อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๓ (ชั้น ๑) ตัวเครื่อง มีคราบสกปรกและฝูกร้อน ดังภาพ



จุดประเมิน เครื่องที่ ๒ อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๒ (ชั้น ๑) ตัวเครื่องมีคราบสกปรก และฝูกร้อนใต้ถาดรองน้ำทิ้ง
ดังภาพ




จุดประเมิน เครื่องที่ ๓,๔,๕,๖ อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๔ (ชั้น ๑,๒,๓,๔) ตัวเครื่องมีคราบสกปรกและผุกร่อน

เครื่องที่ ๔ หัวก็อกชำรุด ดังภาพ



รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ
ฝังประถมศึกษา จำนวน ๖ เครื่อง



จากการตรวจประเมินคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ จากตู้บริการน้ำดื่ม
ฝังประถมศึกษา จำนวน ๖ เครื่อง ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ทั้ง ๖ เครื่อง มีการปนเปื้อน
ของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินเกณฑ์มาตรฐานของน้ำดื่ม และไม่ครบบริภาค จำนวน ๑ เครื่อง โดยแบ่งการ
ปนเปื้อนออก เป็น ๒ ระดับ ตามการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อในกระดวยทดสอบ ดังนี้

๑. อาหารเลี้ยงเชื้อพบจุดสีแดง จำนวน ๑ จุด คือ เครื่องที่ ๑ ซึ่งติดตั้งที่ ชั้น ๑ อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๓
๒. อาหารเลี้ยงเชื้อไม่พบจุดสีแดง จำนวน ๕ จุด ได้แก่ เครื่องที่ ๒ ซึ่งติดตั้งที่ ชั้น ๑ อาคารพิบูล
บำเพ็ญ ๒ และเครื่องที่ ๓ ซึ่งติดตั้งที่ ชั้น ๑ อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๔, เครื่องที่ ๔ ซึ่งติดตั้งที่ ชั้น ๒
อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๔, เครื่องที่ ๕ ซึ่งติดตั้งที่ ชั้น ๓ อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๔, เครื่องที่ ๖ ซึ่งติดตั้งที่
ชั้น ๔ อาคารพิบูลบำเพ็ญ ๔